


# 地震発生時に

# 「ガスメーター」が



安全の為ガスを止めることができます。

震度5相当以上の地震などの非常時には、ガスメーター（マイコンメーター）の安全装置が作動して、ガスを止めます。

ガスを再開するには、以下の手順で行ってください。

## ガスメーターの復帰方法

**1**

- 器具栓と未使用のガス栓を全て閉めてください。

**2**

- 左側のボタンを押してください。
- 「ガス止」の文字が消えます。

**3**

- 液晶の文字とランプが点滅します。
- 1分間お待ち下さい。

※ランプは、復帰ボタン部にあるものもあります。

**4**

- 液晶の文字とランプが消えます。
- 復帰完了です。
- ガスは使えます。

- ガス漏れやガス臭いときは、復帰操作を行わずシンサナミまでご連絡ください。
- 復帰操作をしても復帰しない場合は復帰操作を繰り返さず、点検を受けてください。